

# Sådan gør du



Mandal Allé 9A  
5500 Middelfart  
Tlf.: 75 82 50 33  
Mail: [boracol@boracol.dk](mailto:boracol@boracol.dk)

## Teak-dæk

### Behandlingsforslag

1. Træet skal være fri for overfladebehandling og snavs inden påføring af **BORACOL 10Rh**.
2. Påfør teak-dækket **BORACOL 10Rh** med pensel, børste eller sprøjte (husk handsker). Træet skal mættes med **BORACOL 10Rh**. Du skal regne med 1 liter til ca. 5 m<sup>2</sup> overflade. Det gør ikke noget, hvis overfladen er en anelse fugtig, når væsken påføres. Undgå at væsken kommer i berøring med aluminium, da det kan øge korrosionen af aluminium en anelse. Det er vigtigt, at dækket ikke bliver udsat for vandpåvirkning lige efter behandlingen, da virkestofferne skal have tid til at trænge ind i træet.
3. Efter ca. 1 døgn er **BORACOL 10Rh** trængt ind i træet. Dækket kan skrubbes let eller man kan lade vejret om at rense dækket. Efter en til to uger vil vejrliget efterlade dækket rent og pænt. Erfaringerne viser, at én behandling kan holde dækket flot i op til 1 år. Dækket vil fremstå lyst med en let grålig overflade. I løbet af sæsonen bør dækket vaskes rent med sæbe.



Træets farve i regnvejr ses på fotoet til venstre.

4. For at bringe den naturlige olie op til overfladen af dækket anbefaler Hallberg Rassy, at man vasker dækket med saltvand.